

Allegato 1 - Documentazione fotografica



Domus Augustana, Ambienti Sul Lato Occidentale Del Peristilio Superiore: Zona Antistante L'Antiquario Palatino Prima Dello Scavo. Sono ancora visibili l'altana e il piano demolito.



Museo Palatino, aprile 1936 - Visibile ancora il terzo piano demolito



Museo Palatino, prospetto sud dell'edificio prima dei restauri di Bartoli



Museo Palatino, corpo scala con altana prima della demolizione



Museo Palatino, 1938 - Palatino dopo i lavori di restauro di Bartoli